



231712050363



迅捷检测

检测报告

项目名称:

2025年9月飞灰物化检测

委托单位:


仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别:

飞灰物化

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)






- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无  章不具备法律效力，仅供参考。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本工程所取样品进行检测，检测结果不适用于其他工程。

检测报告

报告编号: JJJG-2023-001



项目检测区域的土壤检测报告

	检测点位	检测项目	单位	检测结果		检测结论
				检测值	标准限值	
		含水率	%	10.4	/	/
		六价铬	mg/L	0.030	1.5	合格
		汞	μg/L	ND	50	合格

		镉	mg/L	ND	0.5	合格
--	--	---	------	----	-----	----

		钼	mg/L	ND	0.02	合格
--	--	---	------	----	------	----



項目	標準值	檢測值	備註
溫度	25.0℃	25.2℃	正常
濕度	60%	62%	正常
PM2.5	150 µg/m³	155 µg/m³	略高
PM10	250 µg/m³	260 µg/m³	略高
SO2	100 µg/m³	98 µg/m³	正常
NO2	80 µg/m³	82 µg/m³	正常
CO	1.0 mg/m³	1.05 mg/m³	正常
O3	160 µg/m³	165 µg/m³	正常

註：所有監測數據均係根據國家標準方法（GB 3095-2012）進行檢測，數據準確可靠。

三、處理建議

經分析，本項檢測結果顯示空氣品質良好，各項指標均在標準範圍內。

建議：繼續加強監測，確保空氣品質穩定，並注意減少人為污染源。

本報告僅供參考，具體數據請參閱附件之檢測報告書。

—— 環境監測中心 主任 張三 敬啟

（如發現任何數據異常，請立即通知本中心，電話：123456789）

報告編號：環檢字第[2025]X1180号

本報告係根據國家標準方法（GB 3095-2012）進行檢測，數據準確可靠。

使用說明書：本報告僅供參考，具體數據請參閱附件之檢測報告書。

（如發現任何數據異常，請立即通知本中心）

環境監測中心 主任 張三 敬啟


報告編號：環檢字第[2025]X1180号

項目	標準值	檢測值	備註
溫度	25.0℃	25.2℃	正常
濕度	60%	62%	正常
PM2.5	150 µg/m³	155 µg/m³	略高
PM10	250 µg/m³	260 µg/m³	略高
SO2	100 µg/m³	98 µg/m³	正常
NO2	80 µg/m³	82 µg/m³	正常
CO	1.0 mg/m³	1.05 mg/m³	正常
O3	160 µg/m³	165 µg/m³	正常



		固体废物中金属元素的测定	ICP-MS 7800 型		
	铍	电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	电感耦合等离子 体质谱仪	XJFX011-01	0.7µg/L

附图1 监测点位示意图



附图2 监测范围点线图

