



23712550363



迅捷检测

检测报告

迅捷检号[2024]XJ056号

仙桃绿色农产品开发有限公司

说明



6. 委托单位办理完以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异

此不符的可向此工作部各主管汇报，以便及时处理。如有任何疑问，请向

1. 本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

1. 本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

1. 本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

1. 本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

本公司在检测过程中，如发现任何异常情况，请及时向本公司报告。

检测报告

一、检测情况

- 1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司2024年10月噪声监测
- 2、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 3、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测基本情况见表1, 监测点位分布图见图1, 现场监测点位图见附图

2.

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
厂界噪声	△1#东厂界外1m处	E113.394100° N30.342594°	等效连续A声级	昼间、夜间
	△2#南厂界外1m处	E113.393840° N30.341125°		
	△3#西厂界外1m处	E113.393580° N30.340865°		

监测时段: 2024年10月10日

表2 检测结果汇总表

检测结果 Leq [dB(A)]				
检测点位	昼间	夜间	标准限值	是否达标
△1#东厂界外1m处	55.2	45.8	昼间≤60, 夜间≤50	达标
△2#南厂界外1m处	54.8	45.2	昼间≤60, 夜间≤50	达标
△3#西厂界外1m处	55.5	46.1	昼间≤60, 夜间≤50	达标

注: 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准, 评价结果符合标准要求。



三、质量控制

声级计校准结果见表 3。

表 3 声级计校准结果统计表

检测时间	检测前校准值	检测后校准值	检测前后校准值	检测前后校准值	评价
			示值偏差	偏差允许范围	
2024.10.9 (昼间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格
2024.10.9 (夜间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格

四、检测项目分析方法 主要仪器及检测限

本项目主要检测仪器及检测方法见表 4。

序号	仪器名称	型号/规格	检测限
1	声级计	XX-1000	90dB-130dB
2	校准器	XX-2000	90dB-130dB

浙江迅捷检测有限公司



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2024]YA056号

附图 1 监测点位示意图



